

# 下水道工事のお知らせ


**HRM** 北海道ロードメンテナンス株式会社

日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（昭和42年～43年施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し施工することになりました。  
工事期間中、地域の皆様には交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

## 1 工事概要



工 事 名	豊平川処理区 美園1条2丁目ほか下水道新設工事
工 事 場 所	<ul style="list-style-type: none"> <li>豊平区美園1条2、4、5丁目</li> <li>豊平区美園4条1、2、5丁目</li> </ul>
工事内容及び 予定期間	◎既設下水道管の更生工事 ※道路を掘るなど開削して行う工事ではありません <ul style="list-style-type: none"> <li>事前調査 令和7年6月23日頃 ～ 7月上旬</li> <li>管更生工事 令和7年7月下旬 ～ 8月下旬</li> </ul> ※作業期間は気象状況、下水道管内の状態により変動します。
発 注 者	札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事三係 TEL011-818-3451
請 負 者	北海道ロードメンテナンス(株) TEL011-241-1692
作 業 時 間	【昼間】9時～17時 ※気象条件等により変更になる場合があります。
交通規制内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>【昼間】車両片側交互通行及び車両通行止め（沿線住民の方の出入りは可能）</li> </ul> ※工事中、宅地からの出入りの際はご声掛けください。

## 2 施工場所



## 3 管更生工事の概要


本工事の管更生は『パルテムSZ工法』を採用し、施工します。  
パルテムSZ工法は、マンホールから既設下水道管路内に更生材（SZライナー）を引込み、空気圧により管路内に圧着し、ボイラー車からの蒸気で加熱硬化させて新しい強靱な管を形成する工法です。



老朽化した管（施工前）



管更生した管（施工後）



(※写真はイメージです)

※ 地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いいたします。

※ <http://www.h-rm.co.jp/> 右下のQRコードから弊社ホームページが読み取れます。



問合せ先：北海道ロードメンテナンス(株) 真駒内事業所  
工事主任技術者 古西 知智 (ニッポリ) TEL090-7583-8878



# 工事だより(第1号)



発行日：令和7年6月18日

HRM 北海道ロードメンテナンス株式会社

美園1条2丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は、工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行ってまいります。

## 現場進捗状況

### ●これまでの作業など

- ・工事区域の住民の皆様へ工事パンフレットを配布しました。  
〔また、別紙「工事のお知らせ」(パンフレット)を豊平区美園まちづくりセンター内に掲示しております。〕

### ●6月の作業予定

- ・6月下旬頃から管更生工事の事前準備として下水道管内の清掃を行い、更にテレビカメラによって既設管路の老朽度を調べるなど、管更生が確実に施工できるよう準備を整えます。

〔※7月以降に管更生材の製作や管更生の現場作業を順次行う予定であり、詳細については次回以降の『工事だより』で情報提供します。〕

### ●社会貢献への取り組み

弊社は公共工事を通じて社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。当工事期間中は主に地域の美化活動等に取り組み、その活動状況を本紙面を通じて紹介させていただきます。

### ●工事進捗グラフ

(〇月〇日現在)




### 【工事担当者よりご挨拶】



この度、工事を担当します北海道ロードメンテナンス(株)の古西(コニシ)です。工事期間中は交通規制や騒音等に配慮し、無事故無災害で現場が終われるよう安全作業の徹底に努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。なお、ご不明な点などございましたら、作業中は現場に常駐しておりますので、お気軽にお声がけください。

## テレビカメラ調査作業概要図



## 本管テレビカメラ調査状況

自走式TVカメラの映像をもとに、既設下水道管内の老朽度を入念に調査します。



(※写真はイメージです)

## 社会貢献活動について

下の写真は、地域の道路や公園の清掃を行っているところです。弊社は公共工事や除排雪業務の受注を通じて、社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。

本工事期間中においても道路や公園の清掃を主体に地域の環境美化に取り組めます。

【地域の道路や公園の清掃状況】



(※写真はイメージです)